

4. Ugradnja (smještaj) novog ventilatora zajedno s kutijom za akustičku izolaciju unutar ormara orgulja,
5. Sprovođenje i spajanje el. instalacija za motor ventilatora.

III) Srpanj - kolovoz 1993. (ZAMJENA DIJELOVA TRAKTURE ORGULJA)

1. Zamjena neispravnih, uništenih i dotrajalih mješčića,
2. Zamjena kože na svim okvirima s mješčićima,
3. Izrada novih okvira s membranama za I i II manual,
4. Zamjena svih kegelventila u tzv. relaisu I i II manuala,
5. Zamjena svih membrana ispod spomenutih kegelventila I i II manuala,
6. Reguliranje svih kegelventila pomoću novoizrađenih drvenih matica,
7. Zamjena svih pustanih pločica na maticama za reguliranje i drugim dijelovima trakture,
8. Zamjena svih registarskih kegelventila, te pripadajućih membrana i ostalih dijelova,
9. Zamjena i regulacija svih ventila kod pedalne klavijature,
10. Zamjena svih opruga na pedalnoj klavijaturi,
11. Ponovno intoniranje nekih registara i ugađanje orgulja.

Majstor koji je izveo spomenute radove na obnovi orgulja u župnoj crkvi u Prelogu: Tihomil Horvat.

U Prelogu, 25. rujna 1993. godine.