

GENERALNO UREĐENJE ORGULJA

U ŽUPNOJ CRKVI U PRELOGU

PODACI O ORGULJAMA

Graditelj orgulja: J. Angster és Fia, 1903, Pécssett, op. 399.
Sustav: Pneumatski (Kegellade)
Broj registara: 16
Sviraonik: I Man.: C - f'''
 II Man.: C - f'''
 Pedal: C - d'
Pomagala: 4 copule
 5 čvrstih kombinacija
 jalousie (II Man.)

RADOVI NA OBNOVI ORGULJA U RAZDOBLJU 1989 - 1993.

I) Srpanj - kolovoz 1989. (OBNOVA I ZAŠTITA ORGULJA)

1. Čišćenje svih dijelova orgulja,
2. Impregnacija svih drvenih dijelova orgulja (ormar orgulja, zračnice, kanali, drvena konstrukcija, sviraonik itd.),
3. Uređivanje, popravak i zaštita zračnica, štokova, rastera, držača velikih svirala i dr.,
4. Uređivanje i popravak sviraonika,
5. Uređivanje svih dijelova trakture orgulja (spojevi, ventili, mješčići, membrane i dr.),
6. Uređivanje mijeha,
7. Popravak, obnova i zaštita pedalne klavijature,
8. Čišćenje, uređivanje i popravak metalnih svirala,
9. Čišćenje, popravak, zaštita i impregnacija drvenih svirala,
10. Posebni tretman crvotočinom jako napadnutih drvenih svirala (kod registara Bourdon 16', Flûte harm. 8' i Flauta 4'), te izrada novih dijelova za neke od njih,
11. Uređivanje svirala u prospektu (bronsiranje Al-bronzom),
12. Vanjsko dekorativno uređenje ormara orgulja i sviraonika (imitacija drveta) i djelomična obnova pozlate na plastičnoj dekoraciji,
13. Intoniranje svih registara,
14. Ugađanje orgulja.

II) Kolovoz 1992. (ZAMJENA CENTRIFUGALNOG VENTILATORA)

1. Demontiranje starog kanala za dovod zraka od zvonika (gdje je bio smješten stari ventilator) do mijeha orgulja,
2. Prilagodba dijela starog kanala koji vodi do mijeha novom fleksibilnom kanalu vezanom uz novi ventilator,
3. Izrada, dorada i montiranje kutije za akustičku izolaciju centrifugalnog ventilatora,